

Superflex® 75/4 SK

Bande d'étanchéité pour les raccordements sur bacs à douche, baignoires et portes de balcons et terrasses

Nature et proriétés

- Très bonne adhérence avec les matériaux d'étanchéité DEITERMANN
- Résistant à la déchirure et à la chaleur
- Bonne flexibilité, même à basses températures
- Résistant aux produits chimiques
- Auto-adhésive d'un seul côté.

Caractéristiques

Base caoutchouc de syn-

thèse

Couleur gris 140 N / 5 cm Force de traction

maximale (DIN 53857)

Elongation maximale à 40 %

la rupture (DIN 53857)

Résistance à la pres- 1,5 bar

sion d'eau

Dureté Shore A 60 +/- 5

(DIN 53504)

Résistance chimque

alcalis, acides dilués et solutions salines, solvants polaires

(alcool / cétone)

Ne résistant pas aux : huiles minérales,

essences, carburants et aromatiques (par

ex.: toluène)

Résistance thermique de - 40 °C à +90 °C

Largeur de bande : largeur totale: env. 100 mm;

zone de traction: env. 55 mm

Domaines d'application

La bande d'étanchéité est utilisée en intérieur et en extérieur pour étancher les joints de raccordement sol-murs ou murs-murs et les joints périphériques sur des surfaces qui ont été étanchées au SUPERFLEX D 1 ou D 2, 40, 40 S ou 41 : balcons et terrasses, salles de bains, douches et locaux humides.

Cette bande comporte un côté auto-adhésif pour réaliser les raccords sur les supports lisses (acryliques ou métalliques) autour des receveurs de douche ou des baignoires ou des seuils de portes sur balcons. L'autre côté est calandré sur un non tissé ; il est collé et marouflé dans la membrane d'étanchéité liquide.

Mise en œuvre

Avant toute application dégraisser le bandeau central.

Côté adhésif

Il convient pour les supports métalliques, émaillés et en matière plastique.

Nettoyer les surfaces en contact avec la bande pour enlever toute trace de graisse.

Chauffer légèrement juste avant de coller sur les matériaux plastiques (vérifier la compatibilité avec le diluant) pour éviter toute formation de condensation.

Retirer la bande de protection de la bande adhésive, coller la bande adhésive immédiatement et appuyer fermement sur le support.

Le support doit être ferme et exempt de particules altérant l'adhérence.

Nettoyer et dégraisser le bandeau central de la bande.

Appliquer une première couche sur le support de la largeur des côtés de la bande avec le produit d'étanchéité SUPERFLEX D 1, D 2, 40, 40 S ou 41. Dérouler la bande de manière à ce que le côté en tissu soit posé dans le produit d'étanchéité frais. Maroufler ensuite le côté en tissu avec une deuxième couche du même produit.

La zone de traction doit rester libre et exempte de tout produit d'étanchéité. Poser la bande sans pression pour absorber les mouvements. De même éviter de former des boucles pour éviter ultérieurement l'accumulation d'eau...

Dans le cas de grandes distances linéraires au sol, coller les bandes entre elles avec un recouvrement d'env. 5 cm et avec le même produit d'étanchéité.

Après le collage du revêtement céramique, les bandes doivent être protégées contre les charges mécaniques (par ex. par un colmatage des joints avec un mastic silicone PLASTIKOL FDS, FDN ou FDX).

Emballage et stockage

SUPERFLEX 75 SK est livré en rouleau de 20 produit se conserve indéfiniment à l'abri des ravons solaires.

Remarques

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison. Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels.

La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figureraient pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

DEITERMANN

maxit Group

maxit France 4, rue de Mulhouse 68180 Horbourg-Wihr France Tél 03 89 20 10 80 Fax 03 89 20 10 75 Internet www.maxit.fr

maxit France Allée de la Luye 01150 Saint-Vulbas France Tél. 04 74 46 20 80 Fax 04 74 61 58 80 Internet www.maxit.fr

maxit France Route de Tritteling 570380 Faulguemont France Tél. 03 87 29 27 70 Fax 03 87 29 38 98 Internet www.maxit.fr